

# VI. PERFORMANSE MATERIJALA I PROCESUIRANJE: INŽENJERSTVO I ZNANOST

- Motivacija iz inženjerstva
- Veza performansa – struktura – procesiranje ulazi u domenu znanosti o materijalima (fizika).

FIZIKALNI PROCES =>

- nukleacija
- precipitacija
- segregacija
- difuzija
- redukcija površinske energije

STRUKTURA =>

- amorfnost
- (poli)kristaliničnost
- veličina, oblik,  
usmjerenost zrna
- dislokacije, defekti
- fazni odnosi


PERFORMANSA =>

- tvrdoća (hardness)
- čvrstoća (toughness)
- elastičnost/plastičnost (deformacija)
- kovnost, istezljivost (ductility)
- puknuće


# A. Fizikalni procesi i struktura

- Amorfno stanje
  - neravnotežan proces dovodi do bitno drugačijeg materijala
  - staklo je smrznuta tekućina (nasumičan raspored atoma, uređenje samo do nekoliko međuatomskih udaljenosti)
- Uvjeti nastanka stakla
  - (i) vrlo brzo hlađenje
  - (ii) dovoljna viskoznost tekućine


- Rekristalizacija: prelazak u ravnotežno kristalno stanje zbog toplinski aktivirane difuzije u čvrstom stanju.
  - u  $\text{SiO}_2$  spora
  - u metalnim staklima značajna (Cu)




# Difuzija atoma u čvrstom stanju




(a)




(b)




(c)



(a)



(b)




(c)

# Difuzija atoma u čvrstom stanju

- U krutinama atomi smješteni na dnu svojih potencijalnih jama.
  - procesi: termalna (toplinska) aktivacija i difuzija
  - odredišta: vakancija i dovoljno velika intersticija
  - relaksiranje: gradijent raspodjele nečistoće (ne mora biti samo struktturna, već i npr. kemijska) i krivulja potencijalnih jama
- Difuzija je osnažena temperaturom i ima vremensku strukturu.


- Fickovi zakoni difuzije
- Rješenje:





$$D(T)$$

- Toplinski aktiviran proces

- Empirijski
- Polumjer
- Veza
- Pakiranje
- Polikristaliničnost
- Keramike
- Baterije





# Nukleacija solidifikacije materijala

- Za početak solidifikacije potrebna je pomoć: nukleacija.
- Mali komadić krute faze ili neka nečistoća oko koje se atomi iz tekućine sakupljaju i stvaraju kruto stanje.
- U pothlađenoj tekućini nukleacija kad tad mora početi – to je homogena nukleacija.
  - energijsko razmatranje
- Češća je ipak heterogena nukleacija (i brža). Zbiva se oko defekata (?!).

# Segregacija tijekom solidifikacije



- Razdvajanje tekućine i čvrste faze (primjer slitine  $A_xB_{1-x}$ )
- Posljedice:
  - Na različitim T različit je x, pa uz prebrzo hlađenje i slabu difuziju u čvrstom stanju, javlja se nehomogenost materijala
  - Usrednjeni sastav ne slijedi ravnotežnu solidus-liniju.
  - Liquid ostaje prisutan i ispod ravnotežne solidus-linije.

# Precipitacija u višefaznim sustavima


- Precipitacija je izlučivanje manjinske faze iz supersaturirane (neravnotežne) pothlađene većinske faze u čvrstom stanju.
- Brzina separacije rastuća je funkcija umnoška brzine nukleacije faze i brzine rasta faze.
  - postoji temperatura na kojoj je precipitacija najefikasnija, tj. pri njoj je vrijeme precipitacije najkraće

- Precipitacija u polikristalnim materijalima
  - na granicama
  - u zrnima
- Polikristalna zrna se javljaju ako je nukleacija pri solidifikaciji gusta, ili ako se sinterira prah.

- Zrna rastu da bi se smanjila energija
- manja zakrivljenost površine +  
+ manji omjer površina/volumen =  
= "bliže idealnom kristalnom stanju"



- Pb-Sn čvrsta otopina



samo gdje je  
veći nered  
(nukleacija)

svugdje

## B. Neki primjeri utjecaja procesuiranja materijala na makroskopska svojstva

- tvrdoća (hardness): otpor prema prodiranju stranog predmeta stvaranjem plastične deformacije [više jedinica, ovisno o metodi]
- čvrstoća (toughness): energija apsorbirana prije puknuća (fracture) [ $J/m^3$ ]
- elastičnost: odgovor elastične deformacije (strain) na naprezanje (stress) [Pa] (Youngov modul)
- jakost (strength): kritično naprezanje za plastičnu deformaciju [Pa]
- rastezljivost/kovnost (ductility): plastična deformacija prije puknuća [%]

# Čelik

